

Drehtische im Baukastensystem

Schweißpositionierer PRO 4

mit 120 mm Hohlwelle

Eigenschaften

- Der Tisch lässt sich in einem Winkel von 0° bis 90° kippen und klemmen.
- Start/Stop über ortsunabhängigen Fußschalter.
- Drehrichtung wählbar rechts/links.
- Drehzeit einstellbar.
- Der Drehtisch verfügt über eine 120 mm Hohlwelle.
- Der Drehteller hat einen Durchmesser von 400 mm. Die Oberfläche ist verchromt zum Schutz gegen Schweißspritzer.
- Die Tischgeschwindigkeit ist regelbar von 0,2 – 2 U/min.
- Die Ansteuerung der Schweißmaschine über die Drehtischsteuerung ist möglich.
- Der Massekontakt überträgt 300 A / 100 %.
- Der Drehtisch und die Steuerung sind getrennt.
- HF-geschützt.



Lieferumfang:
1 Steuerung nach Wahl
1 Fußschalter

Modell	PRO 4
Netzspannung	AC 230 V/50 Hz
Masseanschluss	300 A/100 %
Kippbereich	0° – 90°
Drehtellerdurchmesser	400 mm
Hohlwelle	120 mm
Drehzahl	0,2 – 2 rpm
Drehrichtungen	rechtsdrehend/linksdrehend
Max. Belastung A	400 kg
HF-Schutz	92 %
Maße (L x B x H) mm	480 x 400 x 425
Gewicht	69 kg
Artikelnummer	71801168
Produktcode	C




COM-1000: einfache Steuerung Start/Stop, Links-/Rechtslauf
COM-1800: mit Überlappschweißen (Standard)
COM-1800 VSF: mit potentiometrischem Fußschalter

Drehtische im Baukastensystem


Schweißpositionierer PRO 4

Perfekt positioniert


Bei der Auswahl eines Drehtisches muss unbedingt das Dreh- und Kippmoment bedacht werden. Zu beachten gilt, wie weit der Schwerpunkt des Werkstücks von der Planscheibe entfernt ist, bzw. wie weit entfernt der Schwerpunkt exzentrisch von der Mitte liegt. Das Gewicht des Spannmittels darf dabei nicht vergessen werden. Oftmals ist dieses höher als das des Werkstücks selbst. Mittels eines Dreh- und Kipptisches lassen sich Werkstücke optimal zum Schweißen positionieren. Die Produktivität und Qualität wird dadurch deutlich verbessert.



Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Positionierers den Masseschwerpunkt Ihres Werkstücks inkl. Ihrer Spannvorrichtung.



Randnotiz



Automatisieren Sie Ihre Schweißaufgaben kostengünstig, einfach und rationell. Mehr hierzu ab Seite 5.00.